



RELATÓRIO TÉCNICO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Russas, realizou-se a análise da documentação de habilitação das empresas participantes da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SI-CP001/2023**, cujo objeto versa sobre a **CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº. 939479/2022, OPERAÇÃO 1086355-17**, especificamente em relação ao item 7.3.6.3 do edital.

As empresas abaixo cumpriram as exigências do item 7.3.6.3 do edital:

01. STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 03.788.024/0001-45);
02. A & V PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 06.981.069/0001-20);
03. NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 49.784.187/0001-50);
05. CONSTRUTORA BEIJA FLOR LTDA (CNPJ: 09.586.891/0001-84);
07. CONSBRAL CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS (CNPJ: 07.544.576/0001-69);
08. TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 20.160.697/0001-75);
10. CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA – EPP (CNPJ: 22.575.652/0001-97);
11. CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS (CNPJ: 00.611.868/0001-28);
13. 3D CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 07.930.565/0001-17);
14. FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME (CNPJ: 23.492.879/0001-31);
17. ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 63.551.378/0001-01);
19. VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ: 18.403.031/0001-59);
25. P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (CNPJ:05.162.341/0001-87).



Valdir Santiago de Moura
VALDIR SANTIAGO DE MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 554778
RNP 0620477691



As empresas abaixo não cumpriram as exigências do item 7.3.6.3 do edital, recomendando-se, assim, portanto, a inabilitação dessas no referido processo licitatório. Segue, ao lado de cada empresa, o respectivo motivo para tal recomendação:

Empresa	Motivo de Inabilitação
04. CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA (CNPJ: 07.501.407/0001-41);	Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512) na quantidade mínima exigida pelo edital.
06. MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (CNPJ: 07.615.710/0001-75);	1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512).
09. PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 11.012.912/0001-08);	1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512). 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324)
12. KLF SERVIÇOS (CNPJ: 35.848.539/0001-80);	2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512). 3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324)
15. CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA (CNPJ: 01.590.549/0001-46);	2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512).
16. J P SOUSA NASCIMENTO – ME (CNPJ: 29.089.715/0001-44);	1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512). 3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324); 4) Não apresentou Certidão de Registro e Quitação (CRQ) da PJ; 5) Não apresentou Certidão de Registro e Quitação (CRQ) do Quadro Técnico;





<p>18. BRB SERVIÇOS E COMÉRCIO (CNPJ: 22.577.254/0001-00), representada por BRUNO GUSTAVO FERREIRA LIMA (CPF: 033.450.373- 60);</p>	<p>1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512).3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324)</p>
<p>20. HM LOCAÇÕES E SERVIÇOS – ME (CNPJ: 29.314.357/0001-26);</p>	<p>1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512). 3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324); 4) Não apresentou Certidão de Registro e Quitação (CRQ) da PJ; 5) Não apresentou Certidão de Registro e Quitação (CRQ) do Quadro Técnico;</p>
<p>21. EPS CONSTRUTORA EIRELI – ME (CNPJ: 36.494.183/0001-96);</p>	<p>1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512).3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324)</p>
<p>22. SIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (CNPJ: 40.734.580/0001- 65);</p>	<p>1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512). 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324)</p>
<p>23. A T FARIAS DE SOUZA – ME (CNPJ: 46.100.059/0001-52);</p>	<p>1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512). 3) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) para o Serviço de Estrutura de Alumínio Vão de 20m (SEINFRA 1324); 4) Não apresentou Certidão de Registro e Quitação (CRQ) da PJ; 5) Não apresentou Certidão de Registro e Quitação (CRQ) do Quadro Técnico;</p>





Nova Russas
PREFEITURA

GESTÃO
DE **OPÓ**



24. ROTEX ENGENHARIA LTDA (CNPJ:
31.276.477/0001-28)

1) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Piso Intertravado Tipo Tijolinho (SEINFRA C5028) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital. 2) Não Apresentou Certidão de Acervo Técnico (CAT) Para o Serviço de Forro de Fibra Mineral (SINAPI 00039512) na Quantidade Mínima Exigida Pelo Edital.

Nova Russas – Ceará, 21 de agosto de 2023.


VALDIR SANTIAGO DE MOURA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 354778
CNP 0620177691

Valdir Santiago de Moura
Engenheiro Civil
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
CREA-CE: 354778



Rua Padre Francisco Rosa, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
88 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

  @prefeituradenovarussas