



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

LENE - MSD

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES



Município: NOVA RUSSAS/CEARÁ

Localidade: DISTRITO NOVA BETÂNIA

Possui Sistema de Abastecimento de Água? Sim Não

Possui Sistema de esgotamento Sanitário? Sim Não

Possui Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Sim Não

CONVÊNIO:

Nº	Nome do Beneficiário	Endereço	Coordenadas Geográficas		Ligação Domiciliar de água	Poço raso	Cisterna	Reservatório Elevado	Reservatório Semi Elevado	Conjunto Sanitário com Reservatório	Pia de Cozinha	Tanque de Lavar Roupas	Filtro Doméstico	Tanque Sptico/Filtro Biológico	Sumidouro	Vala de Infiltração	Sistema de Reuso	Ligação domiciliar e esgoto	Recipiente para Resíduos Sólidos
			Lat.	Long.															
1	JOANA FERREIRA DE SOUSA	Rua Ângelo Ferreira Costa 311	331448	9488523	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
2	FCA. LÚCIA ALVES DO NASCIMENTO	Trav. Terezinha de Jesus	331960	9988395	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
3	MARIA EVANILDA DE FREITAS SILVA	Trav. Terezinha de Jesus	331959	9488424	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
4	RAIMUNDO SOARES VERAS	Rua Ana Ferreira de Carvalho	331807	9488622	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	-	-	-	-	1
5	MANOEL ALVES DA COSTA	Rua Hermenegildo Martins	331697	9488441	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1/-	1	-	-	-	1
6	SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUSA	Rua Hermenegildo Martins	331667	9488323	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
7	MARIA ISABEL DE SOUSA MATIAS	Rua José Ferreira Sergio	331585	9488101	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
8	LUCILENE RODRIGUES LIMA	Rua Fco. Jacinto da Costa	331636	9487889	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	-	-	-	-	1
9	RENATO DE BRITO LIMA	Rua Fco. Jacinto da Costa	331649	9487917	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	-	-	-	-	1
10	Mª CLEONICE NASCIMENTO SOUSA	Rua José Ferreira Sergio	331453	9487883	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-/-	-	-	-	1	1
11	TÂNIA Mª NASCIMENTO DUARTE	Rua Hermenegildo Martins	331422	9487124	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-/-	-	-	-	1	1
12	MARLÚCIA DANTAS LINHARES	Rua Francisco Paulo Pessoa	331343	9488163	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
13	FCA. DIASSIS ALVES DA COSTA	Rua Francisco Paulo Pessoa	331350	9488068	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
14	JULIANA SOUSA DO NASCIMENTO	Rua Manoel Leonardo Ferreira	331545	9488303	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
15	MARIA EDINETE BARROS ALVES	Rua Ângelo Ferreira da Costa	331591	9488427	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
		SUB TOTAL FOLHA 1			46					15	14	14	14	13/-	10			2	15

[Signature]
AMORIM JAINÉ ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP- 061626839
CRLA-CE- 527481



Município: NOVA RUSSAS/CEARÁ

Localidade: MAJOR SIMPLÍCIO


Possui Sistema de Abastecimento de Água? Sim Não
 Possui Sistema de esgotamento Sanitário? Sim Não
 Possui Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Sim Não

CONVÊNIO:

INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NECESSÁRIAS

Nº	Nome do Beneficiário	Endereço	Coordenadas Geográficas		Ligação Domiciliar de água	Poço raso	Cisterna	Reservatório Elevado	Reservatório Semi Elevado	Conjunto Sanitário com Reservatório	Pia de Cozinha	Tanque de Lavar Roupas	Filtro Doméstico	Tanque Sético/Filtro Biológico	Sumidouro	Vala de Infiltração	Sistema de Reuso	Ligação domiciliar e esgoto	Recipiente para Resíduos Sólidos
			Lat.	Long.															
38	FRANCISCO GOMES DA SILVA	Rua Maria do Carmo Gomes	344692	9493388	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	-	-	-	-	1
39	FRANCISCO PAULINO BARBOSA	Rua Padre Luis Frota 202	344632	9493337	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
40	ANTONIA SANDRA RAFAEL	Rua Ismael Simplicio	344427	9493317	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1/-	-	-	-	-	1
41	FABIANA PIRES DA SILVA	Rua Espiridião S. Farias	344274	9493279	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	-	-	-	-	1
42	FABÍOLA BARBOSA MARTINS	Rua Raimunda Peres de Farias	344678	9493458	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1/-	1	-	-	-	1
43	TEREZA DE VAVÁ	Rua Raimunda Peres de Farias	344672	9493467	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
		SUB TOTAL FOLHA 4			-	-	-	-	-	6	4	6	6	6/-	3	-	-	-	6



Antonio Jaime André da Silva
 ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RHP: 0616266839
 CREA-CE: 327481



Município: NOVA RUSSAS/CEARÁ

Localidade: DISTRITO CANINDEZINHO

Possui Sistema de Abastecimento de Água? Sim Não
 Possui Sistema de esgotamento Sanitário? Sim Não
 Possui Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Sim Não

CONVÊNIO:

INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NECESSÁRIAS

Nº	Nome do Beneficiário	Endereço	Coordenadas Geográficas		Ligação Domiciliar de água	Poço raso	Cisterna	Reservatório Elevado	Reservatório Semi Elevado	Conjunto Sanitário com Reservatório	Pia de Cozinha	Tanque de Lavar Roupas	Filtro Doméstico	Tanque Sético/Filtro Biológico	Sumidouro	Vala de Infiltração	Sistema de Reuso	Ligação domiciliar e esgoto	Recipiente para Resíduos Sólidos
			Lat.	Long.															
44	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	Morro das Formigas 1	332.156	9472345	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	-	-	-	-	1
45	FCO. CHAGAS HONORATO DE SOUSA	Morro das Formigas 5	332.198	9472282	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	-	-	-	-	1
46	FRANCISCO DA SILVA CORREIA	Rua Tereza Rodrigues Teles	333022	9472756	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1/-	1	-	-	-	1
47	LEOMAR DA SILVA EUGÊNIA	Sítio Raposa	332037	9473134	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
48	ANTONIA ANDRÉA MESQUITA	Sítio Maravilha	331539	9472217	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
49	JOÃO MARTINS DE SOUSA	Rua Major Francisco Peres	332689	9472403	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
50	ANTONIA ARLINDA FONTENELE	Rua Higino Gonçalves Rocha	333204	9472639	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
					19	2	-	-	-	7	7	6	7	7/-	5	-	-	-	7
					SUB TOTAL FOLHA 5														



Antonio Jaime Andre da Silva
 ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
 Engenheiro Civil
 RNP - 0616266839
 CREA-CE: 327481



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

LENE - MSD

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Município: NOVA RUSSAS/CEARÁ

Localidade: ESPARCINHA


Possui Sistema de Abastecimento de Água? Sim Não
Possui Sistema de esgotamento Sanitário? Sim Não
Possui Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Sim Não

CONVÊNIO:

INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NECESSÁRIAS

Nº	Nome do Beneficiário	Endereço	Coordenadas Geográficas		Ligação Domiciliar de água	Poço raso	Cisterna	Reservatório Elevado	Reservatório Semi Elevado	Conjunto Sanitário com Reservatório	Pia de Cozinha	Tanque de Lavar Roupas	Filtro Doméstico	Tanque Sético/Filtro Biológico	Sumidouro	Vala de Infiltração	Sistema de Reuso	Ligação domiciliar e esgoto	Recipiente para Resíduos Sólidos
			Lat.	Long.															
51	VALQUIRIA LUCIMAR DE OLIV. SOUSA	Sítio Espacinha de Baixo	334155	9482542	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
52	FCO. ANTONIO DE VIEIRA ALBINO	Rua Raimundo Tiago de Sousa	335143	9482091	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
53	JOSÉ AIRTON DE SOUSA	Sítio Pereiras	336026	9481018	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
54	MARIA CREUZA RODRIGUES	Rua João José de Oliveira	335246	9482337	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
55	EDNALDO GASPAS DE OLIVEIRA	Rua Raimundo Tiago de Sousa	335145	9482100	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	1
56	GONÇALO COSTA DE SOUSA	Rua Raimundo Tiago de Sousa	335103	9482037	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1/-	1	-	-	-	1
		SUB TOTAL FOLHA 6			16	-	-	-	-	6	5	6	6	6/-	6	-	-	-	5



Antonio Jaime Andre da Silva
ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA
Engenheiro Civil
RNP 0616266839
CKLA-CE: 527481



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

LENE - MSD

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Município: NOVA RUSSAS / CEARÁ

Localidade: SÍTIO TRAPIÁ E SÃO GONÇALO

Possui Sistema de Abastecimento de Água? Sim Não

Possui Sistema de esgotamento Sanitário? Sim Não


Possui Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Sim Não

CONVÊNIO:

INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NECESSÁRIAS

Nº	Nome do Beneficiário	Endereço	Coordenadas Geográficas		Ligação Domiciliar de água	Poço raso	Cisterna	Reservatório Elevado	Reservatório Scmi Elevado	Conjunto Sanitário com Reservatório	Pia de Cozinha	Tanque de Lavar Roupas	Filtro Doméstico	Tanque Sético/Filtro Biológico	Sumidouro	Vala de Infiltração	Sistema de Reuso	Ligação domiciliar e esgoto	Recipiente para Resíduos Sólidos
			Lat.	Long.															
57	MARIA ANA PAULA ROCHA MENDES	Sítio São Gonçalo	324341	9494241	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
58	MARIA ANA CLEIDE ROCHA MENDES	Sítio São Gonçalo	324344	9494243	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
59	JAKELINE ALVES SOUSA	Sítio São Gonçalo	324329	9494269	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
60	FRANCISCO VALMIR ROCHA MENDES	Sítio São Gonçalo	324321	9494331	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
61	CRISTIANE ROCHA MENDES	Sítio São Gonçalo	324323	9494333	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
62	MARIA DA PAZ SOUSA LIMA	Sítio Trapiá	324365	9492530	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
63	ANGELINA DA SILVA MORAIS	Sítio Trapiá	324218	9492691	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
64	MARIA ROSELI ALVES DA SILVA	Sítio Trapiá	324256	9492711	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
65	Mª ELENILDA MENDES DE OLIVEIRA	Sítio Trapiá / Piçarreira	324357	9490844	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-
		SUB TOTAL FOLHA 7			55	5	-	-	-	9	9	9	9	9/-	9	-	-	-	-



Antonio Jaime André da Silva
ANTÔNIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Engenheiro Civil
RKP-0616266839
CREA-CE: 527481



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

LENE - MSD

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Município: NOVA RUSSAS/CEARÁ

Localidade: SÍTIO RESIDÊNCIA

Possui Sistema de Abastecimento de Água? Sim Não
 Possui Sistema de esgotamento Sanitário? Sim Não
 Possui Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Sim Não

CONVÊNIO:

INFORMAÇÕES DO DOMICÍLIO

MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NECESSÁRIAS

Nº	Nome do beneficiário	Endereço	Coordenadas Geográficas		Ligação Domiciliar de água	Poço raso	Cisterna	Reservatório Elevado	Reservatório Semi Elevado	Conjunto Sanitário com Reservatório	Pia de Cozinha	Tanque de Lavar Roupas	Filtro Doméstico	Tanque Sético/Filtro Biológico	Sumidouro	Vala de Infiltração	Sistema de Reuso	Ligação domiciliar e esgoto	Recipiente para Resíduos Sólidos	Nº de habitantes
			Lat.	Long.																
66	CAMILA DE OLIVEIRA SANTOS	Sítio Residência	329314	9465561	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	3
67	MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SOUSA	Sítio Residência	329310	9465566	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	2
68	MARIA JUCÉLIA SOUSA OLIVEIRA	Sítio Residência	329227	9465517	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	6
69	LUCIMAR MATIAS DO NASCIMENTO	Sítio Residência	329145	9465543	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	6
70	ANTONIO CARLOS MARTINS DE SOUSA	Sítio Residência	329143	9465540	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	1
71	SEBASTIANA NUNES DE OLIVEIRA	Sítio Residência	329552	9464144	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	4
72	THAIS DO NASCIMENTO SOUSA	Sítio Residência	329538	9464145	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1/-	1	-	-	-	-	5
73	FRANCIDALVA DE OLIVEIRA	Sítio Residência	329566	9464029	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1/-	1	-	-	-	-	3
74	MILENE DA SILVA SOUSA	Sítio Residência	329524	9464013	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	4
75	MANOEL HONORATO DE MORAIS	Sítio Residência	329624	9463891	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	2
76	MARLÚCIO FIRMINO DA SILVA	Sítio Residência	328886	9464666	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	5
77	FRANCISCA GOMES DE SOUSA	Sítio Residência	328885	9464667	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	3
78	ANDRÉIA GOMES FIRMINO	Sítio Residência	328835	9464625	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	5
79	Mª MADALENA FIRMINO SILVA ALVES	Sítio Residência	328120	9464850	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	4
80	MARIA LENILDA DE OLIVEIRA FIRMINO	Sítio Residência	329116	9464870	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1/-	1	-	-	-	-	3
		SUB TOTAL FOLHA 8								15	13	14	14	15/-	15					56



ANTÔNIO CARLOS MARTINS DE SOUSA
Engenheiro Civil
RMP 0616266839
CKFA-CE: 327481

